АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«___» март 2022г.

Дом № 199 по ул. Советская

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен пен

число этажей 5 наличие подвала 5

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе гл. инженер Мерцелов А.В

мастер: Смегубова О.В зам. ком: Карпополова Г.В

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша ремонт мяг. кровли кв 43.

б) чердачное помещение и его вентиляция чистка от мусора.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уд.

г) фасад здания уд

д) входные двери и оконные переплеты уд

е) подвальные помещения чистка

ж) отмостки вокруг здания ремонт подв. окон

з) система центрального отопления замена хве 1,2,3п

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные замена кранов

к) электрохозяйство

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены.

Выводы и предложения:

ремонт, покраска лавочек

Представитель комиссии

Члены комиссии мастер: зам ком: Карпополова

Гл. инженер