

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

« 4 » декабря 2022г.

Дом № 1 по ул. Дюжарьево

Управляющая компания: ООО «СИБЭККОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 2016 материал стен кирпич

число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Г. Ивченко Меркулов А.В.

М. Кошова А.А.
П. Кардаш Анисимович

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша шатровая

б) чердачное помещение и его вентиляция уд
требуется ревизия фановых труб.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уд

г) фасад здания уд

д) входные двери и оконные переплеты уд

е) подвальные помещения уд

ж) отмостки вокруг здания уд, требуется ремонт
краски (кислоты).

з) система центрального отопления уд

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уд

к) электрохозяйство уд

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии _____

Члены комиссии Меркулов А.В.

Кошова А.А.

П. Кардаш А.А.