

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

« 29 » сентября 2022г.

Дом № 10/2 по ул. Троицкой

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 2017 материал стен кирпич

число этажей 5 наличие подвала

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе И.И. Умашев Меркусов И.И.
Макашев Козлов И.И.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша шиферная

б) чердачное помещение и его вентиляция УД

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания требуются ревизия фасонных труб

г) фасад здания УД

д) входные двери и оконные переплеты УД

е) подвальные помещения УД

ж) отмостки вокруг здания УД

з) система центрального отопления УД

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные УД

к) электрохозяйство УД

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии

Члены комиссии

И.И. Умашев Меркусов И.И.
Макашев Козлов И.И.