АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«___» апрель 2022г.

Дом № 199/3 по ул. Советская

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1988 материал стен пан

число этажей 9 наличие подвала 2

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе гл.инженер: Мерцалов А.В

мастер: Синегубова О.В дом.ком: Малыгина И.А

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша мяг люки парапеты уд

б) чердачное помещение и его вентиляция нужна чистка

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уд

г) фасад здания ремонт п/швов

д) входные двери и оконные переплеты уд

е) подвальные помещения нужна чистка

ж) отмостки вокруг здания нужен ремонт

з) система центрального отопления прочистка, наладка

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные замена гвс; хвс.

к) электрохозяйство

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения:

ремонт 1п.

Представитель комиссии

Члены комиссии гл. инженер: мастер:

дом. ком.