АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«26» апреля 2022г.

Дом № 15 по ул. Ленинова

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1954 материал стен кирпич

число этажей 2 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Гл. инженер Меркулов А.В.
Мастер Козлова Н.Л.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша шатровая

б) чердачное помещение и его вентиляция ув

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания ув
требуется замена изоляции

г) фасад здания ув

д) входные двери и оконные переплеты требуется замена

е) подвальные помещения —

ж) отмостки вокруг здания требуется ремонт

з) система центрального отопления ув

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные ув

к) электрохозяйство ув

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц
обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии

Члены комиссии Меркулов А.В.
Козлова Н.Л.