

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«18» апреля 2022г.
Дом № 35 по ул. Ленинградская
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1987 материал стен кашеч
число этажей 9 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе М. Ремешер Мерусов А.В.
Маешер Козлова Н.В.
Кузов П.П.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша в плане кафельного ремонта.
- б) чердачное помещение и его вентиляция УД
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания УД
- г) фасад здания требует ремонта ш/п швов.
- д) входные двери и оконные переплеты УД
- е) подвальные помещения УД
- ж) отмостки вокруг здания требует заделки
- з) система центрального отопления УД
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные УД
- к) электрохозяйство УД
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии _____
Члены комиссии Мерусов А.В.
Козлова Н.В.
Кузов П.П.