

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 4/1 по ул. «12» айрыгы 2022г.  
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1965 материал стен кирпич  
число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе М. Мендешев Меркусов А.В.  
Маенев Козлов А.И.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша шатерная
- б) чердачное помещение и его вентиляция УД
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания предусетя решетка
- г) фасад здания УД
- д) входные двери и оконные переплеты УД
- е) подвальные помещения УД
- ж) отмостки вокруг здания УД
- з) система центрального отопления УД
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные УД
- к) электрохозяйство УД
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки УЛИЦ обеспечено

Выводы и предложения:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Представитель комиссии \_\_\_\_\_  
Члены комиссии \_\_\_\_\_  
Мендешев М. Меркусов А.В.  
Маенев К. Козлов А.И.