

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 63/3 по ул. «23» апрельская 2022г.
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1973 материал стен камень
число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Техинженер Меркулов СВ
Мастер Козлов АА
Рабочий Космолюба КА.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша течет нет
- б) чердачное помещение и его вентиляция -
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания -
- г) фасад здания ремонт шпатель, замена козырьков.
- д) входные двери и оконные переплеты требуется замена окон.
- е) подвальные помещения у
- ж) отмостки вокруг здания требуется замена галечного.
- з) система центрального отопления замена кранов.
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные у
- к) электрохозяйство у.
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии _____
Члены комиссии Меркулов СВ
Козлов АА
Космолюба КА.