АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«____» март 2022г.

Дом № 13/1 по ул. Машиностроителей

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен пан.

число этажей 9 наличие подвала _____

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе гл. инженер Мерцалов А.В

мастер: Синегубова О.В

дом. ком. Камышан Т.Н

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша уд. люки парапеты уд

б) чердачное помещение и его вентиляция уд. чистое

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уд

г) фасад здания разрушения с торца.

д) входные двери и оконные переплеты уд

е) подвальные помещения чистка нужна

ж) отмостки вокруг здания уд

з) система центрального отопления промывка в весенне-летний период.

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные замена затворов на вводе.

к) электрохозяйство _____

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечаны.

Выводы и предложения:

Представитель комиссии _____

Члены комиссии мастер: [подпись]

домком: [подпись]

Гл. инженер [подпись]