

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«22» апреля 2022г.

Дом № 37 по ул. Маршальского

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1976 материал стен камень
число этажей 9 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе М. Шеншиер Меркусов Ш.
Маешер Козлова Ш.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша требуется ремонт ветх. шпалы
требуется кровля

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания ур

г) фасад здания требуется ремонт шп шпалов.

д) входные двери и оконные переплеты ур

е) подвальные помещения ур

ж) отмостки вокруг здания требуется заделать

з) система центрального отопления ур

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные ур

к) электрохозяйство ур

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки УЛИЦ
отсутствует

Выводы и предложения:

Представитель комиссии
Члены комиссии

(Signature)

Меркусов Ш.
Козлова Ш.
(Signature)