

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 10/1 по ул. «Трибуна» 2023г.

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 2017 материал стен кирпич

число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе М. Семешев Сучнев И.В.

Масмер Козлова И.И.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша исп. в норм., ур
- б) чердачное помещение и его вентиляция ур, требуется ревизия
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания ур
- г) фасад здания ур
- д) входные двери и оконные переплеты ур
- е) подвальные помещения ур
- ж) отмостки вокруг здания ур
- з) система центрального отопления ур
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные ур, требуется ревизия
- к) электрохозяйство ур, т/д. все в норме
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии \_\_\_\_\_  
Члены комиссии \_\_\_\_\_

И.В. Сучнев И.В.  
Козлова И.И.