

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 10/2 по ул. Тришобинцева 2023г.
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:
год постройки 2017 материал стен караиш
число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:
Комиссия в составе И. Семенов Сурин И.В.
Семенов Козлова И.И.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша шатровая, уг
- б) чердачное помещение и его вентиляция уг, требуется ревизия
фановых труб
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уг
- г) фасад здания уг
- д) входные двери и оконные переплеты уг
- е) подвальные помещения уг
- ж) отмостки вокруг здания уг
- з) система центрального отопления уг
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уг, требуется ревизия
тр./двигателей
- к) электрохозяйство уг
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии _____
Члены комиссии И. Семенов Сурин И.В.
Семенов Козлова И.И.