

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 39 по ул. Коммунарский « » апрель 2023г.
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен карп
число этажей 5 наличие подвала н

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе гл. инженер: Суллев А.В.
мастер: Синеубова О.В.
ремонт: Белокорова О.В.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша у
- б) чердачное помещение и его вентиляция у
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания у
- г) фасад здания ремонт цоколя
- д) входные двери и оконные переплеты у
- е) подвальные помещения у
- ж) отмостки вокруг здания ремонт входных зон
- з) система центрального отопления у
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные замена прокладок на теплообменнике
- к) электрохозяйство _____
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения:

- 1) Чистота подвала от сырости.
- 2) частично закристизированы водосточные трубы,
- 3) заделаны розетки на подвальной стене.
- 4) Требуется ремонт (укрепление) стенов фасада в подвале.

Представитель комиссии Г.С. Синеубова
Члены комиссии мастер: Синеубова О.В.
ремонт: Белокорова О.В.