

АКТ
общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 193 по ул. «Ленинградская» 2023г.
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1968 материал стен кирпич
число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Сулиев АВ
Глачев АР
Денисов Мерников АВ

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша шатровая требует жесткости
- б) чердачное помещение и его вентиляция УФ
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания УФ
- г) фасад здания УФ
- д) входные двери и оконные переплеты УФ
- е) подвальные помещения УФ
- ж) отмостки вокруг здания УФ
- з) система центрального отопления УФ, требует замены
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные УФ
- к) электрохозяйство УФ
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц отсутствует

Выводы и предложения:

Представитель комиссии
Члены комиссии

Сулиев АВ
Глачев АР
Денисов Мерников АВ