

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 63/3 по ул. Мариновская

«   » апрель 2023г.

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки    

материал стен кирпич

число этажей 5

наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе

И.И. Шевченко

Сулеев И.В.

Макаров Козьмов И.И.

Давыдов Космономов И.А.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша требует ремонта
- б) чердачное помещение и его вентиляция
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания УС
- г) фасад здания треб. ремонт м/п швов
- д) входные двери и оконные переплеты требует замены окон.
- е) подвальные помещения УС
- ж) отмостки вокруг здания УС
- з) система центрального отопления УС
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные УС
- к) электрохозяйство УС
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии  
Члены комиссии

И.И. Шевченко  
Сулеев И.В.

Макаров Козьмов И.И.  
Давыдов Космономов И.А.