

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 5 » 10 2013 г.

Дом № 16 по ул. Пешкова
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен кеертик
число этажей 3 наличие подвала да

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе инженер ул. Земцова 03

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша камиш, ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция чг

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания чг

г) фасад здания чное 30%

д) входные двери и оконные переплеты чг

е) подвальные помещения чг

ж) отмостки вокруг здания чное 30%

з) система центрального отопления верхний этаж чное 30%

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные чг

к) электрохозяйство чг

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения:

Представитель комиссии инженер ул. Земцова
Члены комиссии