

АКТ
общего (осеннего и весеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)
« 3 » 10 2013 г.

Дом № 15 по ул. Федорова
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»
общие сведения по строению:
год постройки _____ материал стен кирпич
число этажей 2 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Чечишев Ир. Засекина ОВ.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша чтное 30%
- б) чердачное помещение и его вентиляция ЧГ
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания —
- г) фасад здания чтное 30%
- д) входные двери и оконные переплеты ЧГ
- е) подвальные помещения нет
- ж) отмостки вокруг здания чтное 20%
- з) система центрального отопления верхний разборка
именина
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные ЧГ
- к) электрохозяйство ЧГ
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии Чечишев Ир. Засекина ОВ.
Члены комиссии _____