АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«1» октября 2013 г.

Дом № 88 по ул. Сочи мистическая

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен кирпич

число этажей 3 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе мастер Дилько А.А.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша треб. рем кв. 22

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уд

г) фасад здания уд.

д) входные двери и оконные переплеты уд.

е) подвальные помещения уд.

ж) отмостки вокруг здания уд.

з) система центрального отопления уд.

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные стоит прибор учета

к) электрохозяйство уд.

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц имеется

Выводы и предложения:

Представитель комиссии _____

Члены комиссии мастер Дилько