

АКТ  
общего (осеннего и весеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)  
« 3 » 10 2013 г.

Дом № 10 по ул. Кончного  
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»  
общие сведения по строению:  
год постройки \_\_\_\_\_ материал стен кирпич  
число этажей 2 наличие подвала \_\_\_\_\_

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе шамшер чр. Засловская ОВ

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша Чудеса 20%  
б) чердачное помещение и его вентиляция Чуд  
в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания Чуд  
г) фасад здания Чудеса 20%  
д) входные двери и оконные переплеты Чуд  
е) подвальные помещения —  
ж) отмостки вокруг здания Чудеса 20%  
з) система центрального отопления Чуд, верхний разводка  
чунь пека  
и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные Чуд  
к) электрохозяйство Чуд  
л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии шамшер чр Чуд Засловская  
Члены комиссии \_\_\_\_\_