

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«2» сентябрь 2014 г.

Дом № 199/3 по ул. Советская

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1988 материал стен кирп.
число этажей 9 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удобн.

б) чердачное помещение и его вентиляция удобн.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удобн.

г) фасад здания удобн.

д) входные двери и оконные переплеты удобн.

е) подвальные помещения требуются ограждка и герметика

ж) отмостки вокруг здания удобн.

з) система центрального отопления удобн.

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удобн.

к) электрохозяйство

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц единожды

Выводы и предложения:

Представитель комиссии

Члены комиссии настя б. прилож. 6