

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 26 » сентября 2014г.

Дом № 88 по ул. Социалистическая
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»
общие сведения по строению:
год постройки _____ материал стен кирпич
число этажей 3 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе масгер Димко

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша хг.

б) чердачное помещение и его вентиляция хг.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания хг.

г) фасад здания хг.

д) входные двери и оконные переплеты хг.

е) подвальные помещения хг.

ж) отмостки вокруг здания хг.

з) система центрального отопления хг.

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные хг.

к) электрохозяйство хг.

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии

Члены комиссии масгер Димко Д.Г.