

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«6 октября 2019»

Дом № 95/1 по ул. Гагаринская
 Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:
 год постройки _____ материал стен кирпич
 число этажей 2 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе масгер Дианко

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша gg.б) чердачное помещение и его вентиляция gg.в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания gg.г) фасад здания gg.д) входные двери и оконные переплеты gg.е) подвальные помещения gg.ж) отмостки вокруг здания gg.з) система центрального отопления gg.и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные gg.к) электрохозяйство gg.л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц имеется.

Выводы и предложения:

Представитель комиссии

Члены комиссии масгер Дианко D.H-