

АКТ  
общего (осеннего и весеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)  
“ ” 20 .

Дом № 1 по ул. Одессенского  
Управляющая компания: ООО «СИБКОМ»  
общие сведения по строению:  
год постройки \_\_\_\_\_  
число этажей 3 материал стен кирпич  
наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Макеев Константа Н.Н.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:
  - а) крыша предусмотрел гидроизоляционный ремонт?
  - б) чердачное помещение и его вентиляция 78
  - в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания -
  - г) фасад здания 78
  - д) входные двери и оконные переплеты 78
  - е) подвальные помещения 78
  - ж) отмостки вокруг здания предусмотрел гидроизоляционный ремонт?  
50 м<sup>2</sup>
  - з) система центрального отопления 78
  - и) генераторные установки и бойлерные 78
  - к) электрохозяйство -
  - л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии  
Члены комиссии

Макеев (Констант Н.Н.)

DJ