## AKT

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)
«»20г.
Дом № 16 по ул. Тетрова
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»
год постройки 1936 материал стен кееришг число этажей 3 наличие подвала еемев
число этажей 3 наличие подвала еечев
Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:
Комиссия в составе elleremep koneobo H. Л
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного
строения и установила:
1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и
инженерного оборудования:
а) крыша
б) чердачное помещение и его вентиляция
в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания
г) фасад здания треб. госенеенческой рессолет.
д) входные двери и оконные переплеты
е) подвальные помещения
ж) отмостки вокруг здания
з) система центрального отопления
и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные
к) электрохозяйство
л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц <i>обевиетелей</i>
Выводы и предложения:
Дом гонов к женизания
B quence breus.
Представитель комиссии Кине / Колеова Н. Л.
Члены комиссии