АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«5» декабря 2015 г.

Дом № 95 по ул. Ленинова

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1950 материал стен кирпич

число этажей 2 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Мастер Козлова Н.Л.

произвела проверку готовности к эксплуатации в летних условиях вышеуказанного строения и установила:

2. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша удв. требуется ремонт, замена шиферра

б) чердачное помещение и его вентиляция уд.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уд

г) фасад здания треб. частичного ремонт

д) входные двери и оконные переплеты уд

е) подвальные помещения —

ж) отмостки вокруг здания уд

з) система центрального отопления уд

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уд

к) электрохозяйство —

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии Мастер Козлова Н.Л.

Члены комиссии