

АКТ
общего (осеннего и весеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)
“ ” 20 .

Дом № 13/1 по ул. Шаинской
Управляющая компания: ООО «СИБКОМ»
общие сведения по строению:
год постройки 1983 материал стен пенополиэтилен
число этажей 9 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Шаинский И.Н.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша требует гидроизоляции ?
многоточечная кровель

б) чердачное помещение и его вентиляция УГ

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания —

г) фасад здания гидроизоляция сливов
перепадов

д) входные двери и оконные переплеты треб. гидроизоляции?
рассчитаны на подтвержд.

е) подвальные помещения УГ

ж) отмостки вокруг здания УГ

з) система центрального отопления УГ

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные УГ

к) электрохозяйство —

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц отличается

Выводы и предложения:

Документы к заседанию отсутствуют

Представитель комиссии
Члены комиссии

chief (кодировка И.Н.)

И.Н.Ф.