

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

" _____ " 20 ____ г.

Дом № 15 по ул. Машиностроителей,
 Управляющая компания: ООО «СИБКОМ»

общие сведения по строению:
 год постройки 1979 материал стен панель
 число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Шамшер Коджоев А.А.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

I. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша УУб) чердачное помещение и его вентиляция УУв) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания -г) фасад здания УУд) входные двери и оконные переплеты требуется заменить
реконструироватье) подвальные помещения УУж) отмостки вокруг здания УУз) система центрального отопления УУи) тепловые элеваторные узлы и бойлерные УУк) электрохозяйство -л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечена

Выводы и предложения:

Дает горючий и жижеющий материал
 в зимнее времяПредставитель комиссии
 Члены комиссииШамшер (Коджоев А.А.)Н.Н.