

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дом № 13 по ул. Тришоренная

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1965 материал стен кирпич

число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Масишар Козлова Н.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша уд

б) чердачное помещение и его вентиляция —

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания —

г) фасад здания уд

д) входные двери и оконные переплеты требуется газетной решеткой для продува.

е) подвальные помещения уд

ж) отмостки вокруг здания уд

з) система центрального отопления уд

и) тепловые узлы и бойлерные уд

к) электрохозяйство —

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Дом готов к зимнему сезону  
в зимнее время.

Представитель комиссии Козлов (Козлова Н.В.)  
Члены комиссии И.И.