АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 13 «9» октября 2017 г.

по ул. Монтайского

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1979 материал стен кирпич

число этажей 5 наличие подвала 8 подъездов

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе

мастер Пикунова С.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в летних условиях вышеуказанного строения и установила:

2. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша требуется капитальный ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция удовл.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания .

г) фасад здания - требуется ремонт козырьков - 8 шт

д) входные двери и оконные переплеты двери - металл., окна - требуется замена

е) подвальные помещения удовл.

ж) отмостки вокруг здания требуется ремонт - 54 м

з) система центрального отопления замена задвок отопл. - 4 шт

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные в рабочем состоянии

к) электрохозяйство удовл.

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения:

Представитель комиссии

Члены комиссии

мастер (Пикунова С.В.)

электрик (Хмыренко А.Ж.)