АКТ

обшего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«26» сентябрь 2017 г.

Дом № 1 по ул. Дзержинского

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1959 материал стен кирпич

число этажей 3 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Маскер Козлова Н.Л.

Домком Каспрашин В.А

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша уд

б) чердачное помещение и его вентиляция уд

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уд

г) фасад здания требуется ремонт

д) входные двери и оконные переплеты замена окон, 1,2 п. ремонт.

е) подвальные помещения уд

ж) отмостки вокруг здания требуется ремонт

з) система центрального отопления уд

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уд

к) электрохозяйство – уд.

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения:

Представитель комиссии [подпись] (Козлова Н.Л.)

Члены комиссии Домком [подпись]

энергетик [подпись] Трасковский И.В.