АКТ

обшего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«17» ноября 2017 г.

Дом № 85/1 по ул. Г.-Алтайская

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен кирпич

число этажей 2 наличие подвала 3 под'езда

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе

мастер Пискунова С.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в летних условиях вышеуказанного строения и установила:

2. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша металл., удовлетворительно

б) чердачное помещение и его вентиляция удовлетворительно

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовлетв.

г) фасад здания ремонт II под'езд – 6 м²

д) входные двери и оконные переплеты удовлетворительно

е) подвальные помещения удовлетворительно

ж) отмостки вокруг здания удовлетворительно

з) система центрального отопления удовлетворительно

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные в рабочем состоянии

к) электрохозяйство удовл.

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения:

Представитель комиссии [подпись]

Члены комиссии

мастер: [подпись] / Пискунова С.В. /

[подпись] [подпись]

энергетик [подпись] Грачковский И.В.