АКТ

обшего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«26» сентября 2017 г.

Дом № 13 по ул. Приисковая

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1965 материал стен панель

число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Мастер Козлова Н.Л.

Диспетчер Поздеева Л.Н.

произвела проверку готовности к эксплуатации в летних условиях вышеуказанного строения и установила:

2. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша уд

б) чердачное помещение и его вентиляция нет

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уд

г) фасад здания уд, требуется ремонт изоляции подъездов.

д) входные двери и оконные переплеты требуется замена. окна 1,2,3п, ремонт в подъездах.

е) подвальные помещения уд

ж) отмостки вокруг здания частичный ремонт

з) система центрального отопления уд

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уд

к) электрохозяйство — уд.

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечена

Выводы и предложения:

Представитель комиссии (Козлова Н.Л.)

Члены комиссии электрик Трапезников В.В.

Диспетчер Поздеева Л.Н.