АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«17» октябрь 2018 г.

Дом № 1 по ул. Дзержинского

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1957 материал стен кирпичный

число этажей 3 наличие подвала подвальный

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Председатель: Директор Белозёров АН
члены: Главный инженер Марцалов АВ, мастер участка Чупров АВ, Домовой комитет Костромина В.А.
произвела проверку готовности к эксплуатации в летних условиях вышеуказанного строения и установила:

2. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша удовл.

б) чердачное помещение и его вентиляция удовл.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовл.

г) фасад здания удовл.

д) входные двери и оконные переплеты удовл.

е) подвальные помещения удовл.

ж) отмостки вокруг здания удовл.

з) система центрального отопления удовл.

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовл.

к) электрохозяйство удовл.

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки УЛИЦ обеспечены.

Выводы и предложения:

Дом к эксплуатации в зимних условиях готов.

Представитель комиссии Директор Белозёров АН

Члены комиссии: Гл. инженер Марцалов АВ

мастер участка Чупров АВ

Дом. ком. Костромина В.А.