АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«8» октября 2018 г.

Дом № 199/3 по ул. Советской

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1987 материал стен панели

число этажей 9 наличие подвала подвальный

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: Председатель: Директор Белодёров А.Н.; члены: Главный инженер Мерзалов А.В.; мастер участка Чупров А.В.; Домовой комитет Микушина В.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в летних условиях вышеуказанного строения и установила:

2. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша удовл.

б) чердачное помещение и его вентиляция удовл.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовл

г) фасад здания удовл.

д) входные двери и оконные переплеты удовл.

е) подвальные помещения удовл

ж) отмостки вокруг здания удовл

з) система центрального отопления удовл

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовл

к) электрохозяйство удовл

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены.

Выводы и предложения:

Дом к эксплуатации в летних условиях готов

Представитель комиссии Директор Белодёров А.Н.

Члены комиссии Гл. инженер Мерзалов А.В.

мастер участка Чупров А.В.

Домк. комит. Микушина В.В.