АКТ

обшего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«13» сентября 2018 г.

Дом № 85/1 по ул. Г Аленсейского

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 2008 материал стен кирпич

число этажей 2 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Мастер Кузнецова Н.Л.

Гл. инженер Меркулов А.В.

Дворник Мамаев А.А.

произвела проверку готовности к эксплуатации в летних условиях вышеуказанного строения и установила:

2. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша уд

б) чердачное помещение и его вентиляция уд

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уд

г) фасад здания уд

д) входные двери и оконные переплеты уд

е) подвальные помещения уд

ж) отмостки вокруг здания уд

з) система центрального отопления уд

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уд

к) электрохозяйство уд

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии Гл. инженер Меркулов А.В.

Члены комиссии (Кузнецова Н.Л.)

(Мамаев А.А.)