АКТ

обшего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«15» сентябрь 2014 г.

Дом № 15 по ул. Машиностроителей

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен панельной

число этажей 9 наличие подвала подвальной

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Председатель: Директор Белоусов А.Н. Члены: Главный инженер Меркулов А.В.; мастер участка Чупров А.В.; Домовой комитет Никитина Н.А.

произвела проверку готовности к эксплуатации в летних условиях вышеуказанного строения и установила:

2. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша удовл.

б) чердачное помещение и его вентиляция удовл.

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовл.

г) фасад здания удовл.

д) входные двери и оконные переплеты удовл.

е) подвальные помещения удовл.

ж) отмостки вокруг здания удовл.

з) система центрального отопления удовл.

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удовл.

к) электрохозяйство удовл.

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены.

Выводы и предложения:

Дом к эксплуатации в зимних условиях готов.

Представитель комиссии Директор Белоусов А.Н.

Члены комиссии: Гл. инженер Меркулов А.В.

мастер участка Чупров А.В.

Дом. комит. Никитина Н.А.