АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«___» октябрь 20 19 г.

Дом № 213/5 по ул. Советская

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен _____

число этажей 5 наличие подвала 7

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Романова Е.С.

домком: Брызгалова Е.В.

гл. инженер: Мерзлов А.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в летних условиях вышеуказанного строения и установила:

2. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовл

б) чердачное помещение и его вентиляция удовл

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовл

г) фасад здания удовл

д) входные двери и оконные переплеты удовл

е) подвальные помещения удовл

ж) отмостки вокруг здания удовл

з) система центрального отопления требуется

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные требуется ремонт

к) электрохозяйство _____

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения:

Представитель комиссии мастер: Романова Е.С.

Члены комиссии домком: Брызгалова Е.В.

гл. инженер Мерзлов А.В.