АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«____» октябрь 20-19 г.

Дом № 15 по ул. Петрова

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен кирпич

число этажей 2 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Гл. инженер Меруелов А.А.
зам. директора Мамешова Э.Ю.
мастер Кулова Н.А.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша ремонт кап. 2019г.

б) чердачное помещение и его вентиляция уд

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уд.

г) фасад здания уд.

д) входные двери и оконные переплеты уд

е) подвальные помещения —

ж) отмостки вокруг здания тр. частичный ремонт

з) система центрального отопления уд. в рабочем состоянии

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уд. в рабочем состоянии

к) электрохозяйство уд.

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Выводы и предложения:

Представитель комиссии Меруелов А.А.

Члены комиссии Мамешова Э.Ю.
Кулова Н.А.