АКТ

обшего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«___» октябрь 2019 г.

Дом № 88 по ул. Социалистическая

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен кирпич

число этажей 3 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Гл. инженер Мерцалов А.А
зам. директора Машунова Е.Ю.
мастер Козлова Н.Л

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша кап. ремонт 2019

б) чердачное помещение и его вентиляция уд

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уд

г) фасад здания уд

д) входные двери и оконные переплеты уд.

е) подвальные помещения уд. насекомые и грызуны отсутствуют

ж) отмостки вокруг здания тр. частичный ремонт

з) система центрального отопления уд. в рабочем состоянии

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уд. в рабочем состоянии

к) электрохозяйство уд.

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения:

Представитель комиссии Мерцалов А А

Члены комиссии Машунова Е.Ю. Мастер
Козлова Н.Л