АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«24» 08 2020 г.

Дом № 1 по ул. Ленина, Дзержинского

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1957 материал стен кирпич

число этажей 3 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе гл. инженер Мерзалов АВ мастер Перминова ЕВ

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша удв

б) чердачное помещение и его вентиляция удв

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удв

г) фасад здания удв

д) входные двери и оконные переплеты удв

е) подвальные помещения удв

ж) отмостки вокруг здания удв

з) система центрального отопления удв

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные удв

к) электрохозяйство удв

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии гл. инженер Мерзалов АВ

Члены комиссии мастер Перминова ЕВ

дворник Сосроменко В.А