AKT

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

May No. 2 12 / 5 70 YY.
Дом № <u>213/5</u> по ул. <u>Советвия Я</u> Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»
•
общие сведения по строению:
год постройки
число этажей <i>5</i> наличие подвала <i>∓</i>
Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:
Комиссия в составе <u>гл</u> , иитенер: Mepisano6 #.В
maetep: Eynergooba O.B
SOM. KOM. KOZEKUWA B.A
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного
строения и установила:
1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного
оборудования:
а) крыша таетичный решонт мег крович
б) чердачное помещение и его вентиляция узебл
о) чердачное помещение и его вентиляция
в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания чесбя
в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания
p) decor a very very
г) фасад здания узобл
д) входные двери и оконные переплеты измид замена окон Т, П, -7
е) подвальные помещения
600.00
ж) отмостки вокруг здания из тен репоит
з) система центрального отопления врад ремиеме
и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные
к) электрохозяйство
л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц
edeenereng
Выводы и предложения:
Представитель комиссии Zn. имтенер Меринов Ав Андрин
Члены комиссии мастер: ЕСС вом коми. Козиция В.А