АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«24» 09 2020 г.

Дом № 88 по ул. Социалистическая

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1961 материал стен кирпич

число этажей 3 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе гл. инженер Мерзалов АВ
мастер Бережная ЕВ

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша УД

б) чердачное помещение и его вентиляция УД

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания УД

г) фасад здания УД

д) входные двери и оконные переплеты УД

е) подвальные помещения УД

ж) отмостки вокруг здания УД

з) система центрального отопления УД

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные УД

к) электрохозяйство УД

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Выводы и предложения:

Отмостка вокруг дома отсутствует необходимо скорро сделать
Цоколь необходимо срочно сделать
Подвальное помещение все 2-го подъезда захламлено, необходимо убрать

Представитель комиссии гл. инженер Мерзалов АВ

Члены комиссии мастер Бережная ЕВ

кв 11 / Ретенских С.Ф. /