АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«18» августа 2020 г.

Дом № 85/1 по ул. Горно-Алтайская

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 2007 материал стен кирпич

число этажей 2 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе гл. инженер Мерзалов АВ

мастер Бережнев ЕВ

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша ув

б) чердачное помещение и его вентиляция ув

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания ув

г) фасад здания ув

д) входные двери и оконные переплеты ув

е) подвальные помещения ув

ж) отмостки вокруг здания ув

з) система центрального отопления ув

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные ув

к) электрохозяйство ув

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Выводы и предложения:

Представитель комиссии гл. инженер Мерзалов АВ

Члены комиссии мастер Бережнев ЕВ

Мутев Н.Н.