AKT

обшего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 61 по ул. Weekerear Menebore
Дом № <u>61</u> по ул. <i>ИШКОШО Митового</i> Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»
общие сведения по строению:
год постройки
число этажей 5 наличие подвала вств
Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:
Комиссия в составе « интенер Мередонов ЯВ
Marnes Hepmens, EB
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного
строения и установила:
1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного
ооорудования:
а) крыша 48
б) непланное поменначию и одо романия и и
б) чердачное помещение и его вентиляция
в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания 🕼
г) фасад здания
д) входные двери и оконные переплеты ув, требустее зоисеме
е) подвальные помещения у
у подомные помещения у
ж) отмостки вокруг здания ув, требустей зоеееее.
з) система центрального отопления у ревиделя зодовителя
и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные
к) электрохозяйство
л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц
Выводы и предложения:
Представитель комиссии П. вениенев Мерисанов НВ
Представитель комиссии 11. вишенер Мерцанов НВ Члены комиссии мастер нершения ЕВ