АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

«___» сентября 2021г.

Дом № 13 по ул. Мошайского

Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен кирпич

число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Гл. инженер Мерцалов А.В.
Маслер Козлова Н.П.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. **Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**

а) крыша шатровая

б) чердачное помещение и его вентиляция уд

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания уд

г) фасад здания замена козырьков на подъездах

д) входные двери и оконные переплеты уд

е) подвальные помещения уд

ж) отмостки вокруг здания требуется замена

з) система центрального отопления уд

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные уд

к) электрохозяйство уд

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки УЛИЦ обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии [подпись] Мерцалов А.В.

Члены комиссии [подпись] Козлова Н.П.