

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 94 по ул. Ленина «Осеннего» 2021г.
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки _____ материал стен кирпич
число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе Меркулов ВВ Козлова ИИ Беремисов ВН
Меркулов ВВ Козлова ИИ Беремисов ВН

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша шатровая

б) чердачное помещение и его вентиляция УД

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания УД

г) фасад здания требуется замазать изгородь т.д.

д) входные двери и оконные переплеты УД, требуется замазать
окна т.д., подвальные окна

е) подвальные помещения УД

ж) отмостки вокруг здания УД
требуется ремонт отмостки

з) система центрального отопления УД

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные УД

к) электрохозяйство УД

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки УЛИЦ
обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии Меркулов ВВ
Члены комиссии Козлова ИИ

Беремисов ВН
Тарпи Беремисов ВН