

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 33 по ул. Тисинрова «август» 2021г.
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1995 материал стен кач
число этажей 5 наличие подвала 2

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе гл. инженер Мерзляков А.В.
мастер: Сивегудова О.В. зам. ком. Ташкина А.А.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша мхз сделано 19,6 м²
- б) чердачное помещение и его вентиляция хорошо
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания в рабочем состоянии
- г) фасад здания хорошо
- д) входные двери и оконные переплеты хорошо
- е) подвальные помещения хорошо
- ж) отмостки вокруг здания хорошо
- з) система центрального отопления в рабочем режиме
прямая обратная опрессовка сделана
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные хорошо
- к) электрохозяйство
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения:

Представитель комиссии Мерзляков А.В.
Члены комиссии мастер: Сивегудова О.В. зам. ком. Ташкина А.А.