

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 75 по ул. «Сентябрь» 2021г.
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки 1961-4 материал стен кирпич
число этажей 4 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе И. И. Мещеряков И. П. Мещеряков И. П.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша шатровая
- б) чердачное помещение и его вентиляция УД
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания УД
- г) фасад здания УД, требуется замазка и штукатур.
- д) входные двери и оконные переплеты УД
- е) подвальные помещения УД, требуется замазка окот.
- ж) отмостки вокруг здания УД
- з) система центрального отопления УД, т.к.
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные УД, требуется замена - новые т/узелные по ходу.
- к) электрохозяйство УД
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки УЛИЦ обеспечено

Выводы и предложения:

Представитель комиссии _____
Члены комиссии И. П. Мещеряков И. П. Мещеряков И. П.
И. П. Мещеряков И. П.