

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 1 по ул. «Сенатская» 2021г.  
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки \_\_\_\_\_ материал стен штукатурка  
число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе И. Ионов Меркулов И.В.  
Маслов Козлова И.И.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша штукатурка
- б) чердачное помещение и его вентиляция УД
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания УД
- г) фасад здания УД
- д) входные двери и оконные переплеты УД
- е) подвальные помещения УД
- ж) отмостки вокруг здания УД
- з) система центрального отопления УД
- и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные УД ревизия И.Ионов
- к) электрохозяйство УД
- л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки УЛИЦ обеспечено

Выводы и предложения:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Представитель комиссии \_\_\_\_\_  
Члены комиссии Ионов Меркулов И.В.  
Козлова И.И.