

АКТ

общего (осеннего и весеннего) осмотра здания

Дом № 10/4 по ул. «Свободы» 2021г.  
Управляющая компания: ООО «СИБЭКОМ»

общие сведения по строению:

год постройки \_\_\_\_\_ материал стен кирпич  
число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе М. Мещеряков Мерзляков А.В.  
Маслов К.В.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша шатвертовая

б) чердачное помещение и его вентиляция УФ

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания УФ

г) фасад здания УФ

д) входные двери и оконные переплеты УФ

е) подвальные помещения УФ

ж) отмостки вокруг здания УФ

з) система центрального отопления УФ

и) тепловые элеваторные узлы и бойлерные УФ

к) электрохозяйство УФ

л) обеспеченность уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки УЛИЦ плечико

Выводы и предложения:

Представитель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии Мерзляков А.В.  
Маслов К.В.